

HOW TO SELECT P.F.C. EQUIPMENT COMAR ACCORDING TO HARMONIC DISTORTION

Use the following chart to choose the right P.F.C. equipment

S_n = Rated power of the transformer (kVA)
 Q_n = Rated power of the P.F.C. equipment (kvar)
 G_h = Rated power of the distorting loads (kW)

CRITERIOS DE SELECCION DE UNA BATERIA AUTOMATICA COMAR SEGUN LA DISTORSION ARMONICA PRESENTE EN LA RED

Seleccionar el equipo de compensacion correcto indicado en la siguiente tabla:

S_n = Potencia aparente del transformador (kVA)
 Q_n = Potencia del cuadro de compensación (kvar)
 G_h = Potencia de las cargas que producen distorsión (kW)

