

HOW TO SELECT P.F.C. EQUIPMENT COMAR ACCORDING TO HARMONIC DISTORTION

Use the following chart to choose the right P.F.C. equipment

S_n = Rated power of the transformer (kVA)
 Q_n = Rated power of the P.F.C. equipment (kvar)
 G_h = Rated power of the distorting loads (kW)

COMMENT CHOISIR UNE BATTERIE de CONDENSATEURS AUTO. COMAR en FONCTION des CHARGES POLLUANTES PRESENTES SUR LE RESEAU

Choisir la batterie automatique suivant les indications mentionnées dans la table ci-dessous.

S_n = Puissance du transformateur (kVA)
 Q_n = Puissance de la batterie automatique de compensation (kvar)
 G_h = Puissance des charges polluantes (kW)

